

RELATÓRIO TÉCNICO

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Maria Quitéria com Construção de Complexo Esportivo no Município de Paranaíta/MT

Conforme solicitado no item 2.1 – Levantamento Técnico: O presente relatório técnico foi elaborado com o objetivo de identificar a edificação escolar em construção, considerando seus aspectos de desempenho.

Segue anexo imagens atualizadas:



01 – Vista Frontal Bloco Escolar



02 – Vista Perspectiva Lateral Direita Bloco Escolar



03 – Vista Lateral Direita Bloco Escolar



04 – Vista Perspectiva Bloco Escolar e Vista Frontal Quadra Poliesportiva



05 – Vista Frontal Terreno



06 – Vista Posterior Quadra Poliesportiva



07 – Vista Superior Bloco Escolar e Quadra Poliesportiva



Para maiores esclarecimentos estamos à disposição.

Atenciosamente.

Paranaíta-MT, 04 de dezembro de 2025.

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 141259/D